



*Comune di Salerano sul Lambro*  
*Provincia di Lodi*

Prot. <sup>1747</sup> Salerano sul Lambro, 03.06.2015

Alla provincia di lodi – Via Fanfulla 14 - LODI

Vicepresidente Dr. Russo

Ufficio Viabilità e Strade Ing. Pozzi

**Oggetto: Sollecito incontro con Provincia per discutere Tangenziale Est Esterna di Milano - Riqualfica della SP17 da Salerano sul Lambro a S.Angelo Lodigiano.**

Si sollecita alla Provincia di Lodi un incontro con l'Amministrazione Comunale di Salerano sul Lambro per approfondire i passaggi relativi alla riqualfica della SP17 da Salerano s/L. a S. Angelo L., incontro già chiesto con nostra del 4 maggio 2015 contestualmente al Comune di Casaletto Lodigiano.

In particolare ci interessa verificare gli interventi di riqualficazione della rotatoria a scorrimento veloce SP 17 Progressiva 3 + 500 in territorio di Salerano sul Lambro (località SIPCAM), che resta uno dei punti di maggiore pericolosità nel tratto S. Angelo L. - Cerro al Lambro, tratto di collegamento con la nuova tangenziale.

Ciò lo si evince dall'ennesimo incidente verificatosi il 1 giugno 2015 alle ore 18.00 circa, della cui pericolosità ed effetti vi alleghiamo alcune foto.

Secondo il verbale dell'incontro del 30/5/13 tra TEM e Provincia, inviatoci dall'Ing. Pozzi il 28/5/15, si legge che i Comuni di Salerano sul Lambro e Caselle Lurani avevano chiesto la riqualfica delle due rotatorie della SP17 che insistono sul proprio territorio, quella di Caselle Lurani è stata compresa e la seconda no; si ricorda che la Provincia di Lodi aveva ribadito l'indispensabilità di intervenire anche su quella di ingresso a Salerano sul Lambro.

A sostegno della necessità di messa in sicurezza della rotatoria, il Comune di Salerano sul Lambro ha nuove argomentazioni su cui è necessario confrontarsi.

Si chiede alla Provincia di riaprire una trattativa in tempi strettissimi con CAL SpA, al fianco del Comune di Salerano sul Lambro, per ottenere la messa in sicurezza della rotatoria al fine di tutelare la sicurezza e la vita dei cittadini.

In attesa di cortese riscontro, porgo distinti saluti.



IL SINDACO

*D.ssa Stefania Marcolin*

All.: Foto

SALERANO SUL LAMBRO Tel. 0371.71391 MAIL: [comune.saleranosullambro@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.saleranosullambro@pec.regione.lombardia.it)



INCIDENTE DEL 1  
GIUGNO 2015 SP 17  
NELLA ROTATORIA DI  
INGRESSO A SALERANO  
SUL LAMBRO -

